



**BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN,
PUSAT PENYELIDIKAN KEBOMBAAN (PUSPEK)
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA,
KAWASAN PERINDUSTRIAN ENSTEK
LENGKOK TEKNOLOGI 71760, NILAI
NEGERI SEMBILAN**

Telefon : 609-7997600/ 7997611
Faks : 609-7997604
Laman Web : www.bomba.gov.my

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : JBPM/IP/RNP:700-7/2/28-30 (4)
Tarikh : 10 Januari 2022

Pengarah,
Mac-Tech Engineering Sdn Bhd
21 & 23 Jalan 3/118C,
Desa Tun Razak Industrial Park, Cheras,
56000 Kuala Lumpur.

u.p. Encik Yap Chen Leong

Tuan,

**PAM KELENGKAPAN MENENTANG KEBAKARAN (FIXED FIRE
FIGHTING PUMPSET)**

- *Penarikan Balik Perakuan Pepasangan Keselamatan Kebakaran*

Dengan hormatnya saya merujuk kepada rujukan kami JBPM/IP/RNP: 700-7/2/28-30 (2), No.Siri: 2021/S9/5272/FFP, aduan diterima dan mesyuarat semakan semula Perakuan Pam KMK pada 05 Januari 2022.

2. Dimaklumkan bahawa semakan semula Jabatan mendapati bahawa ujian Sirim 2021MA0973 (27/10/2021) telah dijalankan tanpa pengiktirafan Jabatan Standard Malaysia termasuk skop ujian sepertimana dinyatakan di bawah:

- 2.1 MS 2616:2015
- 2.2 ISO 9906:2012
- 2.3 EN 12162:2001+A1:2009 (Hydrostatic)
- 2.4 IEC 60034-1:2017 (Motor)

3. Justeru itu, Sijil Perakuan Pepasangan Keselamatan Kebakaran bertarikh 02 Disember 2021 adalah ditarik balik sehingga pihak tuan mengemukakan laporan ujian yang mematuhi piawaian MS 2616:2015 sepenuhnya.

4. Sekiranya pihak tuan ingin mengemukakan bukti-bukti baru yang menunjukkan pengujian telah mematuhi kehendak MS 2616:2015, boleh berbuat demikian dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh surat ini dikeluarkan.

"CEPAT DAN MESRA"



Sekian, terima kasih.

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,



(PKPJ B KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)

Pengarah,
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan,
b.p. Ketua Pengarah,
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

- s.k. 1) YAS Ketua Pengarah JBPM,
2) Seperti Lampiran 1 & 2

“CEPAT DAN MESRA”



BERSEKUTUAN DENGAN SIRIM
CERT. NO: QMS 01165



BERSEKUTUAN DENGAN SIRIM
CERT. NO: QMS 01164

LAMPIRAN 1

Salinan Kepada:

YS Pengarah, Bhg Keselamatan Kebakaran, Ibu Pejabat JBPM

YS Pengarah JBPM Negeri Perlis,

YS Pengarah JBPM Negeri Kedah,

YS Pengarah JBPM Negeri Pulau Pinang,

YS Pengarah JBPM Negeri Perak,

YS Pengarah JBPM Negeri Selangor,

YS Pengarah JBPM WP Kuala Lumpur,

YS Pengarah JBPM WP Putrajaya,

YS Pengarah JBPM Negeri Negeri Sembilan,

YS Pengarah JBPM Negeri Melaka,

YS Pengarah JBPM Negeri Johor,

YS Pengarah JBPM Negeri Pahang,

YS Pengarah JBPM Negeri Terengganu,

YS Pengarah JBPM Negeri Kelantan,

YS Pengarah JBPM Negeri Sarawak,

YS Pengarah JBPM Negeri Sabah,

YS Pengarah JBPM WP Labuan.

LAMPIRAN 2

Salinan Kepada:

Vice President

The Institution of Fire Engineers (UK) Malaysia Branch

28, Jalan 3/154, Taman Bukit Anggerik, Cheras,
56000 KUALA LUMPUR.

email: info@ife.org.my

President

The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)

Bangunan Ingenieur, Lot 60/62,
Jalan 52/4, Peti Surat 223 (Jalan Sultan),
46720 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

email: sec@iem.org.my

President

Association of Consulting Engineers Malaysia (ACEM)

Suite 20-9, Menara 1MK,
No. 1, Jalan Kiara, Mont' Kiara,
50480 Kuala Lumpur

email: sec@acem.com.my

President

Pertubuhan Akitek Malaysia (PAM)

99L, Jalan Tandok, Bangsar,
59100 Kuala Lumpur,

email: info@pam.org.my

President

Malaysian Fire Protection Association (MFPA)

No. 25-4, Block H,
Jalan PJU 1/37, Dataran Prima,
47301 Petaling Jaya,
Selangor D.E.

email: office@mfpa.com.my

LAMPIRAN 2

President,
Master Builders Association Malaysia (MBAM)
2-1, Jalan 2/109E,
Desa Business Park, Taman Desa,
58100, Off Jalan Klang Lama
Kuala Lumpur.
email: ed@mbam.com.my

President,
Real Estate and Housing Developers' Association Malaysia (REHDA)
Wisma REHDA
No. 2C, Jalan SS5D/6
Kelana Jaya
47301 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
email: secretariat@rehda.com