




**JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT
MALAYSIA**

**PILI BOMBA
JBPM / PS / 08**

Disediakan Oleh:


Dato' Nor Hisham bin Mohammad
Pengarah
Bahagian Operasi Kebommbaan
dan Penyelamat

Tarikh: 20.10.2020

Diluluskan Oleh:


Dato' Soiman Bin Jahid
Timbalan Ketua Pengarah
(Pembangunan)

Tarikh: 20.10.2020

NO. KELUARAN/PINDAAN:05

TARIKH: 20.10.2020

SALINAN TERKAWAL

**JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA****PILI BOMBA
JBPM/PS/08**MUKA SURAT : 2 | 25
TARIKH : 20.10.2020**REKOD PINDAAN**

BIL.	KELUARAN/ PINDAAN	TARIKH	BAHAGIAN / MUKA SURAT	KETERANGAN RINGKAS PINDAAN
1.	02	1.3.2003	Keseluruhan Prosedur JBPM/PS/8	Pindaan dibuat adalah berdasarkan kepada perubahan MS ISO 9002:1994 kepada MS ISO 9001:2000
2.	03	18.5.2010	Keseluruhan Prosedur JBPM/PS/8	Pindaan dibuat berdasarkan kepada penambahbaikan prosedur
3.	04	15.04.2011	Keseluruhan Prosedur JBPM/PS/8	Pindaan dibuat berdasarkan kepada penambahbaikan prosedur, borang-borang dan dimasukkan Teman Pili Bomba daripada JBPM/PS/17
4	05	20.10.2020	Keseluruhan Prosedur JBPM/PS/8	Pindaan dibuat berdasarkan kepada penambahbaikan prosedur, borang-borang dan dimasukkan Sistem Pengurusan Pili Bomba.



1. OBJEKTIF

Untuk memastikan semua urusan pemeriksaan dan penyelenggaraan dapat dilaksanakan secara berkesan dan bersistematik dengan aplikasi Sistem Pengurusan Pili Bomba (SPPB) dan diintegrasikan ke dalam sistem MERS 999.

2. SKOP

Prosedur ini diguna pakai bagi melaksanakan Sistem Pengurusan Pili Bomba (SPPB) di dalam MERS 999 bagi tujuan aktiviti pemasangan, pemeriksaan, penyelenggaraan di peringkat Balai Bomba dan Penyelamat seluruh Malaysia, Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri-negeri dan Ibu Pejabat, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang telah dibekalkan dengan sistem *Computer Aided Dispatcher* (CAD).

Bagi Balai Bomba dan Penyelamat yang belum dibekalkan dengan sistem *Computer Aided Dispatcher* (CAD), aktiviti pemasangan, pemeriksaan dan penyelenggaraan di buat secara manual.

3. RUJUKAN

- 3.1 Perintah Tetap Operasi Bil. 2/2001: Pemeriksaan dan Ujian Pili Bomba
- 3.2 Perintah Tetap Operasi Bil. 3/2001: Pemasangan Pili Bomba Baru
- 3.3 Arahan Pentadbiran Bil. 1/2010: Pemeriksaan Pili Bomba Waktu Malam
- 3.4 Surat Arahan Pemeriksaan dan Ujian Pili Bomba Satu (1) kali Dalam Setahun bertarikh 15 Disember 2010 – No. Rujukan: JBPM:OPS/013/2/3/1 (36)
- 3.5 Arahan Perbendaharaan: *Proses Kerja Sebutarga Pemasangan Pili Bomba Baru dan Pembaikan Pili Bomba sedia ada*
- 3.6 Akta Perkhidmatan Bomba 1988
- 3.7 Perintah Tetap Ketua Pengarah Bil 1/2014: Penandaan Pili Bomba Awam dan Swasta
- 3.8 Panduan Pengguna Sistem Pengurusan Pili Bomba (SPPB): Cetakan Pertama Tahun 2015
- 3.9 Arahan Penguatkuasa Bilangan 3 Tahun 2001: Air dan Pili Bomba
- 3.10 Underground Fire Hydrants and Surface Box Frames and Cover (BS750:1977)



4. DEFINISI

4.1 Malaysia Emergency Response Services (MERS 999)

Sistem bersepadu yang menggabungkan 5 agensi bantuan kecemasan dalam satu platform bagi mengendalikan dan menyalurkan panggilan serta maklumat kecemasan melalui talian nombor 999.

4.2 Pemasangan Pili Bomba Baru

Satu proses kerja pemasangan Pili Bomba Baru oleh jabatan mengikut keperluan dan risiko kebakaran yang telah dikenal pasti melalui pelaksanaan Jadual Tugas Harian (JTH) dan aduan.

4.3 Pemeriksaan dan Penyelenggaraan Pili Bomba

Satu proses pelaksanaan kerja secara fizikal berkaitan dengan pengujian tekanan dan pengeluaran air, mengecat, membersihkan dan penomboran bagi semua jenis pili bomba.

4.4 Pili Bomba Rosak

Kerosakan melibatkan salah satu atau kesemua komponen yang boleh menjejaskan pengeluaran air atau fungsi pili bomba.

4.5 Pili Bomba Bermasalah

Mana-mana pili bomba yang terjejas fungsinya mengikut Seksyen 23(1), (2), (3) oleh pihak tertentu dan boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 23(4) dan Seksyen 26, Akta Perkhidmatan Bomba 1988.

4.6 Sistem Pengurusan Pili Bomba (SPPB)

Satu sistem pelaporan berkaitan Pili Bomba di lapangan dan diintegrasikan dengan sistem *Computer Aided Dispatcher* (CAD) MERS 999 sedia ada bagi membolehkan JBPM melaksanakan tugas - tugas operasi pemadaman dan penyelamatan dengan lebih cekap, pantas dan berkesan.

4.7 Teman Pili Bomba

Individu yang dilantik atau di pilih oleh JBPM untuk membantu mengawalselia atau menjaga Pili Bomba.

4.8 Kerosakan Pili Bomba

Kerosakan yang menyebabkan kehilangan/berubah sebahagian/sepenuhnya daripada komponen Pili Bomba tetapi masih boleh/tidak boleh membekalkan air.



5. SINGKATAN

5.1	Ketua Cawangan Sumber Air	- KCSA
5.2	Pengarah Bomba Negeri	- PBN
5.3	Penolong Pengarah Operasi Negeri	- PPON
5.4	Pengurusan Operasi Balai	- POB
5.5	Ketua Balai	- KB
5.6	Pegawai Operasi	- PO
5.7	Penyelia Pasukan	- PP
5.8	Unit Pili Bomba	- UPB
5.9	Pegawai Bertanggungjawab	- PBJ
5.10	Pegawai Bomba Bantuan	- PBB
5.11	Pasukan Bomba Sukarela	- PBS
5.12	Teman Pili Bomba	- TPB
5.13	Sistem Pengurusan Pili Bomba	- SPPB
5.14	<i>Malaysia Emergency Response Services</i>	- MERS
5.15	<i>Computer Aided Dispacther</i>	- CAD
5.16	Pelaporan Pili Bomba Rosak	- PPBR

**6. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB**

BIL.	TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB
A.	PERINGKAT PERSEDIAAN	
6.1	Pendaftaran Maklumat Pili Bomba Rujuk Buku Panduan Pengguna (<i>user manual</i>) Sistem Pengurusan Pili Bomba (SPPB). Rujuk carta alir di Lampiran 1	KB/PO/PP/UPB/PBJ
6.2	Perancangan Pemeriksaan Rujuk Buku Panduan Penggunaan SPPB, Modul Penyediaan Jadual (Peraturan Pemeriksaan) dan Perintah Tetap Operasi Bilangan 2 tahun 2001-Pemeriksaan dan Ujian Pili Bomba	KB/PO/PP/UPB/PBJ
6.3	Terima Arahan Pemeriksaan Rujuk Perintah Tetap Operasi Bilangan 2 tahun 2001-Pemeriksaan dan Ujian Pili Bomba	PO/PP/UPB/PBJ
6.4	Persediaan Pemeriksaan Perintah Tetap Operasi Bilangan 2 tahun 2001-Pemeriksaan dan Ujian Pili Bomba. Rujuk carta alir di Lampiran 2	KB/PO/PP/UPB/PBJ
B.	PERINGKAT PELAKSANAAN	
	Rujuk Buku Panduan Penggunaan SPPB, Modul penyediaan Jadual (Peraturan Pemeriksaan) dan Perintah Tetap Operasi Bilangan 2 tahun 2001-Pemeriksaan dan Ujian Pili Bomba	
6.5	Jalankan Pemeriksaan Rujuk Buku Panduan Penggunaan SPPB, Modul Aktiviti Lapangan-Pemeriksaan Pili Bomba dan Perintah Tetap Operasi Bilangan 2 tahun 2001-Pemeriksaan dan Ujian Pili Bomba. Rujuk carta alir di Lampiran 3	PP/UPB/PBJ



C.	PERINGKAT PELAPORAN	
6.6	Laporan Pemeriksaan Rujuk Buku Panduan Penggunaan SPPB, Modul Laporan-Laporan Pemeriksaan Pili Bomba dan Perintah Tetap Operasi Bilangan 2 tahun 2001-Pemeriksaan dan Ujian Pili Bomba. Rujuk carta alir di Lampiran 4 . Membuat ulasan ketidakcapaian pemeriksaan pili bomba pada bulan berkenaan di menu aktiviti Senarai Pencapaian Pemeriksaan	PO/PP/UPB/PBJ KB
D.	CADANGAN PENYELENGGARAAN / PEMBAIKAN PILI BOMBA Rujuk Buku Panduan Penggunaan SPPB, Modul Aktiviti Lapangan-Pembaikan Pili Bomba. Rujuk carta alir di Lampiran 5 .	POB/KB/PO/PP/ UPB/PBJ
E.	CADANGAN PEMASANGAN PILI BOMBA BARU Rujuk Buku Panduan Penggunaan SPPB, Modul Aktiviti Lapangan-Cadangan Pili Baru dan Perintah Tetap Operasi Bilangan 3 tahun 2001- Pemasangan Pili Bomba Baru	POB/KB/PO/PP/ UPB/PBJ
6.7	Pemasangan Pili Bomba Baru Rujuk carta alir di Lampiran 6	POB/KB/PO/PP/ UPB/PBJ
F.	MENDAFTAR SUMBER AIR TERBUKA DAN TELAGA TIUB (TUBE WELL) Rujuk Buku Panduan Penggunaan SPPB, Modul Profil Sumber Air Terbuka	
6.8	Mendaftar Sumber Air Terbuka dan Telaga Tiub Rujuk carta alir di Lampiran 7	KB/PO/PP/UPB/PBJ



JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

PILI BOMBA
JBPM/PS/08

MUKA SURAT : 8 | 25
TARIKH : 20.10.2020

G.	MENDAFTAR DAN MENGEMASKINI DATA KOORDINAT (LATLONG) KEDUDUKAN PILI BOMBA DAN SUMBER AIR TERKINI Rujuk Buku Panduan Penggunaan SPPB, Modul Profil Sumber Air Terbuka. Rujuk carta alir di Lampiran 8 .	KB/PO/PP/UPB/PBJ
H.	PERANGKAAAN PILI BOMBA Rujuk Buku Panduan Penggunaan SPPB, Modul Laporan-Statistik Pemantauan Pili Bomba	KCSA/PPON/POB/KB /PP/UPB/PBJ
6.9	Perangkaan Pili Bomba Maklumat berkaitan Pili Bomba yang di jana secara automatik hendaklah di semak setiap bulan, iaitu pada 1hb bulan berikutnya.	KCSA/PPON/POB/KB /PP/UPB/PBJ



JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

PILI BOMBA
JBPM/PS/08

MUKA SURAT : 9 |25
TARIKH : 20.10.2020

7. REKOD KUALITI

Bil.	Jenis Rekod	Lokasi	Tempoh Penyimpanan
7.1	Borang SPPB 1 Senarai Pili Bomba	Sistem Pengurusan Pili Bomba (SPPB)/ Pejabat Ketua Balai	5 Tahun
7.2	Borang SPPB 2 Maklumat Pili Bomba	Sistem Pengurusan Pili Bomba (SPPB)/ Pejabat Pen.Pengarah Bhg Ops/ Pejabat Bhg. Operasi Ibu Pejabat	5 Tahun
7.3	Borang SPPB 3 Jadual Pemeriksaan Pili Bomba	Sistem Pengurusan Pili Bomba (SPPB)/ Pejabat Ketua Balai	5 Tahun
7.4	Borang SPPB 4 Borang Maklumat Pemeriksaan Pili Bomba	Pejabat Ketua Balai/ Unit Pili Bomba/ Pejabat Pen.Pengarah Bhg Ops	5 Tahun
7.5	Borang SPPB 5	TELAH DIGUGURKAN	
7.6	Borang SPPB 6	TELAH DIGUGURKAN	
7.7	Borang SPPB 7	TELAH DIGUGURKAN	
7.8	Borang SPPB 8 Maklumat Cadangan Pemasangan Pili Bomba Baru	Sistem Pengurusan Pili Bomba (SPPB)/ Pejabat Pegawai Operasi/ Unit Pili Bomba	5 Tahun
7.9	Borang SPPB 9 Permohonan Pemasangan Pili Bomba Baru	Sistem Pengurusan Pili Bomba (SPPB)/ Pejabat Pegawai Operasi/ Unit Pili Bomba	5 Tahun
7.10	Borang SPPB 10 Kad Pili Bomba	Sistem Pengurusan Pili Bomba (SPPB)/ Pejabat Pegawai Operasi/ Unit Pili Bomba	5 Tahun



JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

PILI BOMBA
JBPM/PS/08

MUKA SURAT : 10 |25
TARIKH : 20.10.2020

-
- | | | | |
|------|--|--|---------|
| 7.10 | Borang SPPB 11
Statistik Bulanan
Pemeriksaan dan
Kerosakan Pili Bomba | Sistem Pengurusan Pili
Bomba (SPPB)/ Pejabat
Pegawai Operasi/ Unit Pili
Bomba | 5 Tahun |
| 7.11 | Borang SPPB 12
Statistik Bilangan,
Kerosakan dan
Penyelenggaraan Pili
Bomba | Sistem Pengurusan Pili
Bomba (SPPB)/ Pejabat
Pegawai Operasi/ Unit Pili
Bomba | 5 Tahun |
| 7.12 | Borang SPPB 13
Laporan Pemantauan
Aktiviti Pili Bomba Bagi
Balai- Balai | Sistem Pengurusan Pili
Bomba (SPPB)/ Pejabat
Pegawai Operasi/ Unit Pili
Bomba | 5 Tahun |



JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA


PILI BOMBA
JBPM/PS/08

MUKA SURAT : 11 | 25
TARIKH : 20.10.2020


8. LAMPIRAN

- | | | |
|-----|--|------------|
| 8.1 | Carta Alir Pendaftaran Pili Bomba Baru | Lampiran 1 |
| 8.2 | Carta Alir Peringkat Persediaan/ Perancangan Pemeriksaan | Lampiran 2 |
| 8.3 | Carta Alir Perlaksanaan Pemeriksaan Pili Bomba | Lampiran 3 |
| 8.4 | Carta Alir Laporan Pemeriksaan Pili Bomba | Lampiran 4 |
| 8.5 | Carta Alir Cadangan Penyelenggaraan/ Pembaikan Pili Bomba | Lampiran 5 |
| 8.6 | Carta Alir Cadangan Pemasangan Pili Bomba Baru | Lampiran 6 |
| 8.7 | Carta Alir Daftar Sumber Air Terbuka dan Sumber Air Bawah Tanah (<i>Tube Well</i>) | Lampiran 7 |
| 8.8 | Carta Alir Kemaskini Koordinat Kedudukan Pili Bomba | Lampiran 8 |

CARTA ALIR PENDAFTARAN PILI BOMBA BARU




CARTA ALIR PERINGKAT PERSEDIAAN/PERANCANGAN PEMERIKSAAN




Lampiran 3

CARTA ALIR PERLAKSANAAN PEMERIKSAAN PILI BOMBA




CARTA ALIR LAPORAN PEMERIKSAAN PILI BOMBA




Lampiran 5

CARTA ALIR CADANGAN PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN PILI BOMBA




Lampiran 6

CARTA ALIR CADANGAN PEMASANGAN PILI BOMBA BARU




**CARTA ALIR DAFTAR SUMBER AIR TERBUKA DAN SUMBER AIR BAWAH
TANAH (TUBE WELL)**



Lampiran 8

CARTA ALIR KEMASKINI KOORDINAT KEDUDUKAN PILI BOMBA



SENARAI PILI BOMBA

Senarai Pili Bomba					
No	No Pili	Alamat	Latitud Longitud	Jenis Pili	Status Pili
1.	HTM-A-001	STESEN MINYAK PETRON HUTAN MELINTANG, JALAN SIMPANG EMPAT HUTAN MELINTANG, 36400 HUTAN MELINTANG.	3.896726,100.937542	PH	●
2.	HTM-A-002	STESEN MINYAK CALTEX HUTAN MELINTANG, JALAN SIMPANG EMPAT HUTAN MELINTANG, 36400 HUTAN MELINTANG.	3.897136,100.938213	PH	●
3.	HTM-A-003	TEPI JALAN BERHAMPIRAN KEDAI MAKAN RIBU- RIBU, BATU 10, JALAN HUTAN MELINTANG, 36400 HUTAN MELINTANG.(TIANG TNB JV BC5)	3.546839,100.567072	PH	●
4.	HTM-A-004	HADAPAN KEDAI NO.1, PUSAT PERDAGANGAN JENDARATA, BERHADAPAN DEWAN SJK(C) YEONG SENG, JALAN HUTAN MELINTANG, 36400 HUTAN MELINTANG.	3.547760,100.567600	PH	●
5.	HTM-A-005	HADAPAN MELINTANG HOTEL, JALAN SIMPANG EMPAT HUTAN MELINTANG, 36400 HUTAN MELINTANG	3.882056,100.935200	PH	●
6.	HTM-A-006	BERHAMPIRAN JALAN MASUK SEK.KEB.HUTAN MELINTANG, JALAN BESAR HUTAN MELINTANG, 36400 HUTAN MELINTANG(TIANG TNB BH A8)	3.880376,100.934841	PH	●
7.	HTM-A-007	TEPI SUNGAI HADAPAN CHALET TOK GARDEN BERHAMPIRAN PEJ. KASTAM, JALAN TEPI SUNGAI, 36400 HUTAN MELINTANG,PERAK	3.523206,100.560219	PH	●
8.	HTM-A-008	HADAPAN UP BERHAD PERHENTIAN FERI LADANG SUNGEI BERNAM, JALAN TEPI SUNGAI, 36400 HUTAN MELINTANG (TIANG TNB SHY B22)	3.875833,100.941944	PH	●
9.	HTM-A-009	HADAPAN KEDAI NO.42, JALAN TEPI SUNGAI, 36400 HUTAN MELINTANG.(TIANG TNB SHY B14)	3.874023,100.939184	PH	●
10.	HTM-A-010	BERHAMPIRAN TIANG TNB NO. B11, JALAN TEPI SUNGAI, 36400 HUTAN MELINTANG	3.874166,100.930000	PH	○
11.	HTM-A-011	HADAPAN KILANG IKAN SEN UP HUAT, JALAN TEPI SUNGAI, 36400 HUTAN MELINTANG	3.873333,100.924444	PH	●
12.	HTM-A-012	HADAPAN RHB BANK, SIMPANG EMPAT HUTAN MELINTANG, 36400 HUTAN MELINTANG	3.894366,100.937244	PH	●
13.	HTM-A-013	HADAPAN RESTORAN BASHA, JALAN SABAK BERNAM, 36400 HUTAN MELINTANG	3.902777,100.945833	PH	●
14.	HTM-A-014	PEJABAT JKR, JALAN SABAK BERNAM, 36400 HUTAN MELINTANG	3.903611,100.943611	PH	●
15.	HTM-A-015	SJK(T) BARATHI. SIMPANG EMPAT HUTAN MELINTANG. 36400 HUTAN MELINTANG	3.903055,100.942500	PH	●

MAKLUMAT PILI BOMBA

Profil Pili Bomba			
Nama Balai Bomba	BBP Hutan Melintang	No. Pili	HTM-A-001
Jenis Pili		Status Pili	
Kedudukan	kiri	Penanda Kawasan (Cth: Pasaraya, Sekolah) :	Hadapan Stesen minyak berhampiran jalan utama
No. Premis	Lot 31	Pemilikan	Awam
Latitud Longitud	3.896726,100.937542	Tarikh Pemasangan Pili :	00-00-0000
Alamat	Stesen Minyak Petron Hutan Melintang, Jalan Simpang Empat Hutan Melintang, 36400 Hutan Melintang.	Syarikat Bekalan Air	LENBAGA AIR PERAK (LAP)
		Parlimen	Bagan Datuk
Negeri	PERAK	DUN	Hutan Melintang
Daerah	Bagan Datuk	Gambar	
Bandar	HUTAN MELINTANG (PK)		

JADUAL PEMERIKSAAN PILI BOMBA

Senarai Jadual Pemeriksaan				
No.	No. Pili	Tarikh Sasaran	Tarikh Sebenar	Pasukan Balai
1.	MSG-A-155	01-03-2020		
2.	MSG-A-156	01-03-2020		
3.	MSG-A-157	01-03-2020		
4.	MSG-A-158	02-03-2020		
5.	MSG-A-159	02-03-2020		
6.	MSG-A-160	02-03-2020		
7.	MSG-A-161	03-03-2020		
8.	MSG-A-162	03-03-2020		
9.	MSG-A-163	03-03-2020		
10.	MSG-A-164	04-03-2020		
11.	MSG-A-165	04-03-2020		
12.	MSG-A-166	04-03-2020		
13.	MSG-A-167	05-03-2020		
14.	MSG-A-168	05-03-2020		
15.	MSG-A-169	05-03-2020		
16.	MSG-A-170	06-03-2020		
17.	MSG-A-171	06-03-2020		
18.	MSG-A-172	06-03-2020		
19.	MSG-A-173	07-03-2020		
20.	MSG-B-001	07-03-2020		
21.	MSG-B-002	07-03-2020		
22.	MSG-B-003	08-03-2020		
23.	MSG-B-004	08-03-2020		
24.	MSG-B-005	08-03-2020		
25.	MSG-B-006	09-03-2020		
26.	MSG-B-007	09-03-2020		
27.	MSG-B-008	09-03-2020		
28.	MSG-B-009	10-03-2020		
29.	MSG-B-010	10-03-2020		
30.	MSG-B-011	10-03-2020		

BORANG MAKLUMAT PEMERIKSAAN PILI BOMBA

No. Pili : MSG-A-129

Alamat : HADAPAN TIANG TNB JTG 37

Tujuan : Pemeriksaan / Pembaikan / Aduan

Pengujian Pili Bomba
Ujian Tekanan Semasa (Bar) : _____
Ujian Tekanan Statik (Bar) : _____
Diameter Pengeluaran (Inci) : _____

Maklumat Jenis Kerosakan		
No	Jenis Kerosakan	Status
1.	Pili Bomba diturap dengan tar/simen	Rosak / Diselenggara / Baik
2.	Paip Bomba bocor (paip pecah)	Rosak / Diselenggara / Baik
3.	Spindler Valve patah / ketat / tidak berfungsi	Rosak / Diselenggara / Baik
4.	Batu T / Tiang pili bomba patah / hilang	Rosak / Diselenggara / Baik
5.	Pili bomba dipenuhi pasir / tanah dll	Rosak / Diselenggara / Baik
6.	Pili Bomba dihalang/dikepung	Rosak / Diselenggara / Baik
7.	Chamber Pili Bomba dialih	Rosak / Diselenggara / Baik
8.	Kotak/penutup Chamber Pili Bomba hilang	Rosak / Diselenggara / Baik
9.	Outlet/blank cap pillar hilang	Rosak / Diselenggara / Baik
10.	Lain-lain masalah berkaitan	Rosak / Diselenggara / Baik

Catatan

Pengesahan Pasukan Balai			
Tarikh Mula Bekerja :		Tarikh Tamat Bekerja :	
Pembersihan :	Ya / Tidak	Pengecatan :	Ya / Tidak
Status Pili :	Berfungsi / Tidak Berfungsi / Selenggara / Hilang / Baru	Pasukan Balai :	

Pengesahan Ketua Balai

.....
(Nama Ketua Balai)

Tarikh :

No. Pili :

SPPB 4

Alamat :

Teman Pili Bomba :

No. Tel :

Pengujian Pili Bomba

Ujian Tekanan Semasa (Bar) :

Ujian Tekanan Statik (Bar) :

Diameter Pengeluaran (Inci)

Maklumat Jenis Kerosakan

No	Jenis Kerosakan	Status
1.	Tiang pili bomba patah / hilang / rosak	Rosak / Diselenggara / Baik
2.	Injap (valve) patah / ketat / tidak berfungsi / bocor	Rosak / Diselenggara / Baik
3.	Kebuk (chamber) pili bomba pecah / rosak / dialih	Rosak / Diselenggara / Baik
4.	Pili Bomba diturap / disimen / tertimbus	Rosak / Diselenggara / Baik
5.	Paip pili bomba bocor / pecah	Rosak / Diselenggara / Baik
6.	Outlet / blank cap hilang atau rosak	Rosak / Diselenggara / Baik
7.	Penutup kebuk (chamber) hilang	Rosak / Diselenggara / Baik
8.	Pili Bomba dipenuhi pasir / tanah / batu	Rosak / Diselenggara / Baik
9.	Pili Bomba dihalang / dikepung	Rosak / Diselenggara / Baik
10.	Lain-lain masalah berkaitan	Rosak / Diselenggara / Baik

Catatan

Pengesahan Pasukan Balai

Tarikh Mula Bekerja :		Tarikh Tamat Bekerja :	
pembersihan	Ya / Tidak	Pengecatan :	Ya / Tidak
Status Pili :	Berfungsi / Tidak Berfungsi / Terjejas	Pasukan Balai :	

Pemantauan Teman Pili Bomba: ADA / TIADA

Status Pemantauan Teman Pili Bomba

Aktif / Tidak Aktif

(*pengesahan xxxxxx - xx - xxxx)

No.Kad Pengenalan

CETAKAN DIGITAL

MAKLUMAT CADANGAN PEMASANGAN PILI BOMBA BARU

Balai Bomba : BBP Jelevu

2.	Alamat, bilangan dan jenis pili bomba yang dicadang :
	a) Alamat
	b) Bilangan
	c) Jenis Pili
3.	Jarak Balai Bomba yang berhampiran dengan tempat/kawasan berkenaan
4.	Jarak pili bomba yang berhampiran : meter
5.	Pengeluaran (<i>Flow</i>) Air : <i>litre/min</i>
6.	Tekanannya :
	a) Tekanan Air Statik : <i>bar</i>
	b) Tekanan Air Semasa : <i>bar</i>
7	Jarak air terbuka yang hampir : meter
8	Justifikasi keperluan pemasangan Pili Bomba baru (wajib diisi oleh ketua balai):
9	Penilaian risiko (penyelenggaraan sistem);
	Jumlah kependudukan;
	Jumlah premis perindustrian;
	Jumlah premis bangunan melebihi 4 tingkat
	Lain-lain risiko yang ada :
10	Permohonan cadangan pemasangan Pili Bomba baru
	Nama (Ketua Balai) :
	Tarikh Permohonan :

ULASAN PENOLONG PENGARAH OPERASI NEGERI

Disokong/ Tidak disokong

Ulasan :

Tandatangan Pen. Pengarah Operasi

Tarikh :

PERMOHONAN PEMASANGAN PILI BOMBA BARU

Nama Balai Bomba :	BBP Hutan Melintang	Main Paip :	☒ Ada ☐ Tiada
Zon :		Saiz Main Paip :	inch
Parlimen :		Jarak Pili Bomba Berhampiran :	meter
DUN :		Pengeluaran Air :	LPM
Jarak Dari Balai Bomba Berhampiran :	km	Jarak Dari Sumber Air Terbuka :	meter
Alamat :			
		Tekanan Air Statik :	Bar
		Tekanan Air Semasa :	Bar
Negeri :		Jenis Sumber Air Terbuka :	
Daerah :		Kadaan Air Terbuka Semasa Kemarau :	
Latitud :	2.653456	Longitud :	104.326895
Jenis Pili :		Jumlah Panggilan Kebakaran(Tempoh 3 Tahun) :	
		Kerugian :	
Catatan ringkas :	uji cuba		
Jenis Kebakaran :			
Tarikh Permohonan :	06-09-2018	Lampiran :	Choose File No file chosen
Gambar 1:	Gambar 2:		
			Simpan

KAD PILI BOMBA

Profil Pili Bomba			
Nama Balai Bomba	BBP Kuching	No. Pili	PDN-A-084
Jenis Pili		Status Pili	
Kedudukan	Hadapan	Penanda Kawasan (Cth: Pasaraya, Sekolah) :	RUMAH KEDIAMAN
No. Premis		Pemilikan	Awam
Latitud Longitud	1.545495,110.356856	Tarikh Pemasangan Pili :	00-00-0000
Alamat	DEPAN RUMAH NO 11 LORONG MENDU 1 JALAN MENDU	Syarikat Bekalan Air	KUCHING WATER BOARD (KWB)
		Parlimen	Bandar Kuching
Negeri	SARAWAK	DUN	Padungan
Daerah	Kuching	Gambar	
Bandar	KUCHING (SW)		

Maklumat Teman Pili			
Muat Naik Imej		Sumber Data Melalui:	Borang
Nama Teman Pili	LING TUNG CHUNG	No. Keahlian	1/2018
No. Kad Pengenalan	K227399	Jantina	Lelaki
No. Telefon	0168945659	Email	
Tarikh Daftar	28-05-2018	Pekerjaan	AHLI PERNIAGAAN
Alamat	11-D,LORONG MENDU 1,JALAN MENDU.93200 KUCHING.	Alamat Pejabat	11-D,LORONG MENDU 1,JALAN MENDU.93200 KUCHING.
Negeri		Negeri Pejabat	SARAWAK
Daerah	Kuching	Daerah Pejabat	Kuching
No Pili :	PDN-A-084	Status Teman Pili :	Aktif

[Kembali](#)

Senarai Pemeriksaan						
No	Tarikh Pemeriksaan	Pasukan	Tekanan Air Statik (Bar)	Tekanan Air Semasa (Bar)	Pengeluaran Air (GPM)	Catatan
1.	<u>23-01-2017 14:42:06 hingga 23-01-2017 14:42:06</u>	Unit Pili	2	1	19236900	baik
2.	<u>17-01-2018 15:28:59 hingga 17-01-2018 15:28:59</u>	Unit Pili	2	1	19236900	penyambungan bahagian duck foot mengalami kebocoran.
3.	<u>02-01-2016 00:00:00 hingga 02-01-2016 00:00:00</u>	Pasukan B	3	2	314850	

REKOD PENYELENGGARAAN / PEMBAIKAN / KEROSEK

[illegible]

REKOD PEMANTAUAN TEMAN PILI BOMBA

[illegible]

STATISTIK BULANAN PEMERIKSAAN DAN KEROSAKAN PILI BOMBA

TAHUN : 2020

BULAN : FEBRUARI

BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT : BBP Mersing

A. JADUAL PEMERIKSAAN PILI BOMBA

SL.	TARIKH	PASUKAN	KAWASAN PEMERIKSAAN	BLANGAN		JUMLAH
				PH	OH	
1.	01-02-2020	Pasukan B	Zon A	16	0	16
2.	07-02-2020	Pasukan B	Zon A	15	0	15
3.	08-02-2020	Pasukan A	Zon A	20	0	20
Jumlah keseluruhan						51

B. KEGAGALAN MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN MENGIKUT JADUAL

SL.	NO PILI	TARIKH PEMERIKSAAN	ALAMAT
1.	M8G-A-129	-	HADAPAN TIANG TNB JTG 37
2.	M8G-A-130	-	HADAPAN TIANG TNB JKG 6
3.	M8G-A-131	-	HADAPAN TIANG TNB TG 11/8
4.	M8G-A-132	-	HADAPAN TIANG TNB JTG 6
5.	M8G-A-133	-	HADAPAN RUMAH NO.29
6.	M8G-A-134	-	HADAPAN RUMAH NO.14 A, TIANG TNB JLM 31
7.	M8G-A-135	-	HADAPAN RUMAH NO. 382, TIANG TELEKOM 08/28
8.	M8G-A-136	-	HADAPAN RUMAH NO.266
9.	M8G-A-137	-	HADAPAN RUMAH NO. 5C, TIANG TNB JKM 18
10.	M8G-A-138	-	HADAPAN RUMAH NO. 10-3
11.	M8G-A-139	-	HADAPAN MASJID, TIANG TNB JKM 6
12.	M8G-A-140	-	HADAPAN RESORT LAUTAN BIRU
13.	M8G-A-141	-	TEPI RESORT LAUTAN BIRU
14.	M8G-A-142	-	JALAN PERBISIRAN LAUTAN BIRU, TIANG TNB TLB 2
15.	M8G-A-143	-	HADAPAN RUMAH NO.20, TIANG TNB 7, LORONG 1
16.	M8G-A-144	-	HADAPAN RUMAH NO.10, LORONG 1
17.	M8G-A-145	-	SEBELAH RUMAH NO.49, TIANG TNB 33/1A, LORONG 2
18.	M8G-A-146	-	HADAPAN RUMAH NO.60, LORONG 2
19.	M8G-A-147	-	HADAPAN RUMAH NO.94, TIANG TNB 3 5/2, LORONG 3
20.	M8G-A-148	-	HADAPAN RUMAH NO.85, TIANG TNB 3 5/2 LORONG 3
21.	M8G-A-149	-	HADAPAN RUMAH NO. 34B, TIANG TNB 58/5
22.	M8G-A-150	-	JALAN BESAR
23.	M8G-A-151	-	HADAPAN RUMAH NO.10, TIANG TNB J8I 1/1
24.	M8G-A-152	-	HADAPAN RUMAH NO.11, TIANG TNB J8I 4/1
25.	M8G-A-153	-	HADAPAN RUMAH NO.11, TIANG TNB J8I 6/1
26.	M8G-A-154	-	HADAPAN TIANG TNB JDO 46

CATATAN

STATISTIK BILANGAN, KEROSAKAN DAN PENYELENGGARAAN PILI BOMBA

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT NEGERI JOHOR

BBP Mersing

BULAN : FEBRUARI 2020

A. Statistik Pili Bomba

			JUM. TERKUMPUL BULAN LALU	JUM. BULAN INI	JUM. TERKUMPUL TERKINI
1.	Ayam	Pilar Hydrant	536	0	536
2.	Bawala	Pilar Hydrant	237	0	237
3.	Pendaftaran Teman Pili Bomba	Pilar Hydrant	2	0	2

B. Kerosakan Pili Bomba

		JUM. TERKUMPUL BULAN LALU (A)	JUM. BAKUGANTI (B)	JUM. ROSAK BULAN INI (C)	JUM. TERKUMPUL TERKINI (A+B+C)
1.	Pili Bomba ditunap dengan tahrimen	1	0	1	2
2.	Pili Bomba bocor (pasp pecah)	3	0	1	4
3.	Spindler Valve patah / ketot / tidak berfungsi	3	0	2	5
4.	Batu Y / Tiang pili bomba patah / hilang	1	0	1	2
5.	Chamber Pili bomba dipenuhi pasir / tanah di	1	0	1	2
6.	Pili Bomba ditalang/dikepung	1	0	1	2
7.	Chamber Pili Bomba ditalh	1	0	1	2
8.	Kotak/penukup Chamber Pili Bomba hilang	1	0	1	2
9.	Outlet/blank cap pilar hilang	1	0	1	2
10.	Lain-lain masalah berkaitan	1	0	1	2

C. Penyelenggaraan Pili Bomba

		JUM. TERKUMPUL BULAN LALU	JUM. BULAN INI	JUM. TERKUMPUL TERKINI
1.	Menguji Pili Bomba	77	51	128
2.	Membersih Pili Bomba	77	51	128
3.	Mengecat Pili Bomba	0	1	1
	Baikpulih Pili Bomba	0	0	0

